

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1722/90

31.7.1990



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjekoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

1722. Beech. Sivuperäsimen tarkastus.

Koskee: Seuraavia Beech-merkkisiä lentokoneita.

Tyyppi

35-33, 35-A33, 35-B33,
35-C33, E33, F33, G33
35C-33A, E33A, F33A
E-33C, F33C
36, A36
A36TC, B36TC

Sarjanumerot

CD-1:stä CD-1304:ään
CE-1:stä CE-1425:een
CJ-1:stä CJ-179:ään
E-1:stä E-2518:aan
EA-1:stä EA-500:aan

Viite: FAA AD 90-11-04.

Voimaantulo: 15.9.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta sivuperäsimen etusalko 100 lentotunnin kuluessa tai kun sen kokonaislentoaika nousee 1000 tuntiin, mikä myöhemmin tulee, ja tämän jälkeen 500 lentotunnin välein Beech Service Bulletinin 2333 ohjeiden mukaisesti.
- B. Jos kohdan A tarkastuksessa salosta löytyy murtumia, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa uuteen, osanumero 33-630000-115, -99, -113 tai -17 Bulletinin ohjeiden mukaisesti.
- C. Jos koneeseen asennetaan kohdan B mukainen sivuperäsimen etusalko, niin tarkasta se uudestaan 1000 lentotunnin kuluessa ja sen jälkeen 500 lentotunnin välein Bulletinin ohjeiden mukaisesti. Jos murtumia löytyy, niin vaihda salko uuteen ja jatka tarkastuksia entiseen tapaan.
- D. Sen jälkeen, kun koneeseen asennetaan uusi sivuperäsini, jonka osanumero on 33-630000-137, -139, -141 tai -167, ei tarkastuksia enää tarvitse toistaa.

Toimistopäällikön po.
Jaostopäällikkö
M193.ljv

E. Ailio

V.G.V!