

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1744/90

21.9.1990



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjekoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

1744. British Aerospace. Nokkatelinekuilun seinämän tarkastus.

Koskee: Kaikkia DH/BH/HS-125-lentokoneita 800A-ja 800B-sarjaan asti.

Viite: CAA AD 005-08-90

Voimaantulo: 15.10.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta nokkatelinekuilun vasemman- ja oikeanpuoleinen sivuseinäämä, ennen kuin koneella on tehty 4000 lentoa, British Aerospace 125 Series Aircraft Service Bulletinin nro. S.B. 53-73 kohdan 2.A. ohjeiden mukaisesti. Jos lentoja jo on 4000 tai enemmän, niin tee tarkastus 31.7.1991 mennessä. Jos murtumia löytyy, niin tee S.B.:n määräämät jatkotoimet ennen seuraavaa lentoa.

Toimistopäällikön po.
Jaostopäällikkö


E. Ailio