

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82921  
International +358 0 82921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1748/90

4.10.1990



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjanekaaniikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrastelma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjekoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**1748. Avions Pierre Robin. Muutos polttoainejärjestelmässä.**

**Koskee:** Lentokoneita Robin ja CEA DR 253 ja DR 300, kaikki sarjanumerot; DR 400, sarjanumerot 1500:een asti; HR 100/210 ja HR 100/210D, kaikki sarjanumerot.

**Viite:** Consigne de Navigabilité (CN) 90-123(A).

**Voimaantulo:** 1.11.1990

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko sähköisen polttoainepumpun syöttöputki kulunut. Jos on, niin tee kohdan B mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa; muussa tapauksessa 100 lentotunnin kuluessa.
- B. Korjaa sähköisen polttoainepumpun syöttöputken asennusta Avions Pierre Robin Bulletin Servicen nro. 117 Ed.2 ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikön po.  
Jaostopäällikkö

E. Ailio