

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATIONPL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82921  
International +358 0 82921  
Telex 121247 AVIA SFILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1751/90

9.10.1990



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjekoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**1751. Partenavia. Moottorin ja potkurin säätövaijerin tarkastus.**

**Koskee:** Niitä Partenavia P.68-lentokoneita, joiden sarjanumero on pienempi kuin 395.

**Viite:** Registro Aeronautico Italiano AD nro. RAI  
90-262/P.68-40

**Voimaantulo:** 1.11.1990

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Tarkasta moottorin ja potkurin säätövaijerin päätte ennen seuraavaa lentoa ja tämän jälkeen 100 lentotunnin välein Partenavia Service Bulletinin nro. 81 ohjeiden mukaisesti. Viialliset vaijerit on vaihdettava uusiin ennen seuraavaa lentoa.

Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin.

Toimistopäällikön po.  
Jaostopäällikkö

E. Ailio