

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1752/90

9.10.1990



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrastelma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjekoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

1752. British Aerospace. Nokkapyörän mutterin kireyden tarkistus.

Koskee: Lentokoneita BAe 125 Series 800A ja 800B.

Viite: CAA AD 004-08-90.

Voimaantulo: 1.11.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkista ennen seuraavaa lentoa nokkapyörän asetuslevyn kiinnitysmuttereiden (osanumero NAS1291-4) kireys British Aerospace Alert Service Bulletinin nro. 32-A228/
Dunlop Alert Inspection Service Bulletinin nro. AH52339-A32-1046 ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikön po.
Jaostopäällikkö


E. Ailio