

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82921  
international +358 0 82921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1770/90

23.11.1990



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti; purjelentokoneen tai harrasteilma-aluksen kyseessä ollessa myös huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20 §:n perusteella.

1770. Agusta. Pääroottorin vaihteiston kiinnityksen tarkastus.

Koskee: Kaikkia Agusta 109-helikoptereita.

Viite: Bollettino Tecnico Telegrafico nro. 109-7 rev. A.

Voimaantulo: 15.12.1990.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Kiinnitä ennen seuraavaa lentoa mittaritauluun, ohjaajan kannalta näkyvälle paikalle kilpi, jossa vähintään kolmen millimetrin korkuisin kirjaimin lukee:

"VNE = 140 KTS S.L. TO 3000 FTS  
ABOVE 3000 FT DECREASE 20 KTS  
ALL PLACARDED VNE.

-----  
AVOID ROUGH MANOEUVRES  
AND ROUGH FLARES"

- B. Tarkasta pääroottorin vaihteiston yläkiinnityskorvakkeiden, osanumero 109-0402-27-11, näkyvät osat silmämääräisesti ennen jokaista lentoa. Tarkastusta varten on vaihteiston taaemman ylämuotolevyn tarkastusluukut avattava. Tarkastuksen saa tehdä myös helikopterin ohjaaja. Jos murtumia havaitaan, on korvake vaihdettava uuteen ennen seuraavaa lentoa.

Toimistopäällikön po.  
Jaostopäällikkö

  
E. Ailio