

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1771/90
30.11.1990



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti: purjelentokoneen tai harrasteilma-aluksen kyseessä ollessa myös huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 144:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20 §:n perusteella.

1771. Aerospatiale. Akun lämpöanturin tarkastus.

Koskee: Niitä AS 355E/F/F1/F2 - ja /N-helikoptereita, joihin on asennettu yksi tai kaksi SAFT 1606-1-akkua.

Viite: Consigne de Navigabilité (CN) 90-199-041(B).

Voimaantulo: 1.1.1991

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa, että akun lämpötila-anturissa on Aerospatiale Telex Servicen nro. 01-32 osa numero 161-211 ("shunt"). Jos osa puuttuu, niin asenna se ennen seuraavaa lentoa.

Tarkasta myös kaikki varastossa olevat akut ennen helikopteriin asentamista.

Toimistopäällikön po.
Jaostopäällikkö

E. Ailio