

**ILMAILULAITOS**CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
PL 50SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
Puhelin/Telephone 90 - 82 921  
International + 358 0 82 921  
Telex 12 1247 AVIA SF  
Telefax 90 - 870 2304**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**MUUTOSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1772/90

Muutos 1

14.1.1991

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**1772. Piper. Muutoksia polttoainejärjestelmään.****Koskee:** Seuraavia Piper PA23-sarjan lentokoneita.**Tyyppi****Sarjanumerot**

PA23, PA23-150, PA23-160	23-1:stä 23-2046:een
PA23-235	27-505:stä 27-622:aan
PA23-250, PA23-250(6)	27-1:stä 27-7405476:een ja 27-7554001:stä 27-8154030:een

**Viite:** FAA AD 90-23-18R1.**Voimaantulo:** 15.1.1991**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

Muutosmääräyksen M 1772/90 voimaantuloa siirretään tuonnetuksi, eikä sen mukaisia toimenpiteitä tarvitse tehdä, ennenkuin lentoturvallisuushallinto siitä erikseen ilmoittaa.

Toimistopäällikkö

  
Kim Salonen
**Tämä määräys korvaa määräyksen M 1772/90.**