

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921  
 International + 358 0 82 921  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 870 2304

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**MUUTOSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1793/91

19.4.1991

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjanekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tenty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Partenavia. Lämmönvaihtimen tarkastus**

**Koskee:** Kaikkia Partenavia P68-lentokoneita "TC"-versiota lukuunottamatta.

**Viite:** RAI PA 91-125.

**Voimaantulo:** 1.5.1991

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Tarkasta moottorin lämmönvaihdin (osanumero 6.1033-3/4) 100 lentotunnin kuluessa Partenavia BS nro. 83 ohjeiden mukaisesti. Jos vikoja löytyy, niin korjaa ne ennen seuraavaa lentoa. Toista tarkastus tämän jälkeen 200 lentotunnin välein. Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin.

Toimistopäällikkö

  
 Kim Salonen