

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921  
 International + 358 0 82 921  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 870 2304

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**MUUTOSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 1795/91**  
**Korjaus**

**8.5.1991**

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Aerospatiale. Pyrstöroottoriakselin laakereiden tarkastus.**

**Koskee:** Helikoptereita AS 355E/F/F1/F2 ja -/N.

**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 82-078-005(B)R2.

**Voimaantulo:** 15.5.1991.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.**
1. Tarkasta pyrstöroottoriakselin kestovoidellut laakerit, osanumero SKF6007.2RS 1 MT 47CA ja AS704A33.651.010, sekä niiden kiinnitys 50 lentotunnin kuluessa Aerospatiale AS 355 SB nro. 05.02 R2:n (SB05.02) kohdan 1C(1) ja 1C(2) mukaisesti.
  2. Tarkasta kohdan **A.1** mukaiset laakerit sekä voideltavat laakerit, osanumero AS704A33.651.143 ja AS704A33.651.11 seuraavina ajankohtina.
    - SB05.02:n kohdan 1C(2)(b) mukainen silmämääräinen tarkastus on tehtävä 100 lentotunnin välein laakereita irrottamatta.
    - SB05.02:n kohdan 1C(2) mukainen laakereiden ja niiden kiinnitys on tehtävä 400 lentotunnin välein.
 SB05.02 antaa hyväksyttävät toleranssit ja määrää tarkastustulosten perusteella tehtävät toimenpiteet.
- B.** Jos pyrstöroottoriakseli on varustettu voideltavien laakerein, niin voitele ne 100 lentotunnin kuluessa huolto-ohjekirjan työkortin 12.00.00.305 mukaisesti.
- C.** Kestovoidellun laakerin SKF6007.2RS 1 MT 47CA ja AS704A33.651.010 suurin sallittu käyntiaika on 1200 tuntia.

Apulaisjohtajan po.  
 Jaostopäällikkö

  
 E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1795/91, joka on päivätty 19.4.1991.