

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921
 International + 358 0 82 921
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 870 2304

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY**MUUTOSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1795/91

19.4.1991

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita. Ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu Ilmailulain (595/64) 14§:n ja Ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Aerospatiale. Pyrstöroottoriakselin laakereiden tarkastus.**Koskee:** Helikoptereita AS 335E/F/F1/F2 ja -/N.**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 82-078-005(B)R2.**Voimaantulo:** 15.5.1991.**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

A. 1. Tarkasta pyrstöroottoriakselin kestovoidellut laakerit, osanumero SKF6007.2RS 1 MT 47CA ja AS704A33.651.010, sekä niiden kiinnitys 50 lentotunnin kuluessa Aerospatiale AS 355 SB nro. 05.02 R2:n (SB05.02) kohdan 1C(1) ja 1C(2) mukaisesti.

2. Tarkasta kohdan A.1 mukaiset laakerit sekä voideltavat laakerit, osanumero AS704A33.651.143 ja AS704A33.651.11 seuraavina ajankohtina.

- SB05.02:n kohdan 1C(2)(b) mukainen silmämääräinen tarkastus on tehtävä 100 lentotunnin välein laakereita irrottamatta.


- SB05.02:n kohdan 1C(2) mukainen laakereiden ja niiden kiinnitys on tehtävä 400 lentotunnin välein.

SB05.02 antaa hyväksyttävät toleranssit ja määrää tarkastustulosten perusteella tehtävät toimenpiteet.

B. Jos pyrstöroottoriakseli on varustettu voideltavien laakereiden, niin voitele ne 100 lentotunnin kuluessa huolto-ohjekirjan työkortin 12.00.00.305 mukaisesti.

C. Kestovoidellun laakerin SKF6007.2RS 1 MT 47CA ja AS704A33.651.010 suurin sallittu käyntiaika on 1200 tuntia.

Toimistopäällikkö


 Kim Salonen