

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921
 International + 358 0 82 921
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 870 2304

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**MUOTOSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1799/91

19.4.1991

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjanmekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrastelima-alusten kyseessä olleista huolloista vastaava henkilö. Tenty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

British Aerospace. Moottorin tulensammuttimen sähkökytkennät.

Koskee: Kaikkia BAe 125 800- ja 700-sarjan lentokoneita ja niitä aikaisempien sarjojen koneita, joihin on vaihdettu Garrettin pre-mod 253274A-moottorit.

Viite: CAA AD 025-02-91.

Voimaantulo: 15.5.1991.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta ja korjaa moottorin tulensammuttimen sähkökytkennät 31.7.1991 mennessä BAe 125 Series Aircraft Service Bulletinin nro. 26-31 kohdan 2.A. ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö

Kim Salonen