

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921
 International + 358 0 82 921
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 870 2304

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY**MUUTOSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1806/91

10.5.1991

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Centrair. Polkimien liitosten tarkastus.**Koskee:** Seuraavia Centrair-purjelentokoneita**Tyyppi****Sarjanumerot**

ASW20F ja ASW20FL
 Marianne
 Pegase


Kaikki
 201X002 - 201X073
 101XX001 - 101XX285, 101D0501 - 101D0530

Viite: Consigne de Navigabilité CN 91-073(A).**Voimaantulo:** 1.6.1991**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta sivuperäsinpolkimien vääntöputkien (kuvan osa 1) ja pysyysuorien putkien (kuvan osa 2) väliset juotokset 1.9.1991 mennessä. Jos murtumia löytyy, niin ota yhteys valmistajaan ennen lentotoiminnan jatkamista.

Osoite: S.N. Centrair
 Aerodrome
 F-36300 LE BLANCE
 Ranska

puh. 990-33-54370796
 Fax 990-33-54374864
 Telex 750 272



Service Bulletinin nro. 20-13, 101-11 ja 201-08 käsittelee tätä asiaa.

Apulaisjohtajan po.
 Jaostopäällikkö

E. Ailio
 E. Ailio