

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921  
 International + 358 0 82 921  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 870 2304

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 1814/91**

**24.5.1991**

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Agusta. Päävaihteiston kiinnityskorvakkeiden tarkastus ja vaihto.**

**Koskee:** Niitä helikoptereita A109A, A109All ja A109C, joiden sarjanumero on pienempi kuin 7629.

**Viite:** Agusta Bollettino Tecnico nro. 109-80 Rev. B.

**Voimaantulo:** 1.7.1991.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.** Kiinnitä ennen seuraavaa lentoa mittaritauluun, ohjaajan kannalta näkyvälle paikalle kilpi, jossa on seuraava teksti.

**VNE = 140 KTS S.L. TO 3000 FT  
 ABOVE 3000 FT. DECREASE 20 KTS  
 ALL PLACARDED VNE.**

-----

**AVOID ROUGH MANOEUVRES  
 AND ROUGH FLARES**

- B.** Tarkasta aina ennen päivän ensimmäistä lentoa pääroottorin vaihteiston ylemmät kiinnityskorvakkeet Agusta Bollettino Tecnicon nro. 109-80 Rev. B (BT 109-80) kohdan "Accomplishment Instructions" osan I kohdan 3 ja 4 mukaisesti. Tarkastuksen saa tehdä myös helikopterin ohjaaja.  
 Jos murtumia löytyy, niin tee kohdan **C** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
- C.** Vaihda 31.10.1991 mennessä pääroottorin vaihteiston ylemmät kiinnityskorvakkeet, osanumero 109-0402-27-11, uusiin korvakkeisiin, joiden osanumero on 109-0402-27-113, BT 109-80:n kohdan "Accomplishment Instructions" osan II ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen kohdan **A** mukainen kilpi voidaan poistaa, eikä kohdan **B** mukaisia tarkastuksia enää tarvitse toistaa.

Apulaisjohtaja

  
 Kim Salonen