

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921  
 International + 358 0 82 921  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 870 2304

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**MUUTOSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 1823/91**

**4.6.1991**

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä olessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**British Aerospace. Päälaskutelineen korjaus.**

**Koskee:** Lentokoneita BAe 125 Series 800A/B.

**Viite:** Civil Aviation Authority AD CAA 002-05-91.

**Voimaantulo:** 1.7.1991.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Korjaa päälaskutelinettä viimeistään 31.5.1992 tekemällä siihen British Aerospace Service Bulletinin nro. 32-226-3257A mukainen muutos 253257A. Muutoksella asennetaan teräksiset saksinivelet ja vähennetään saksinivelten aksiaalivälilyksiä.

Apulaisjohtaja

  
 Kim Salonen