

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921  
 International + 358 0 82 921  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 870 2304

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**MUUTOSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 1830/91**

**18.7.1991**

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekojamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä olessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Agusta. Pyrstöroottorin akselin vaihto.**

**Koskee:** Kaikkia Agusta A109A-helikoptereita.

**Viite:** Agusta Bollettino Tecnico nro. 109-81.

**Voimaantulo:** 15.8.1991.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Vaihda pyrstöroottorin akseli, osanumero 109-0425-10-1/-5 uuteen akseliin nro. 109-8412-02-01 seuraavan 100 lentotunnin kuluessa ja viimeistään 31.12.1991 Agusta Bollettino Tecnicon nro. 109-81 ohjeiden mukaisesti.

Apulaisjohtajan po.  
 Jaostopäällikkö

E. Allio