

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921  
 International + 358 0 82 921  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 870 2304

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 1847/91**

**9.8.1991**

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuittaa, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekojasto tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailusetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**British Aerospace. Polttoaineputkien liitosten tarkastus.**

**Koskee:** Lentokoneita BAe 125 Series F600 A&B pre-mod 253180D, Series 700 A&B pre-mod 253180D (pre-mod 252545 ja post-mod 252545) sekä Series 800 A&B pre-mod 253180D.

**Viite:** British Aerospace 125 Series Service Bulletin 28-86.

**Voimaantulo:** 15.9.1991.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Tarkasta polttoaineen syöttöputkien liitokset 15.12.1991 mennessä British Aerospace 125 Series Service Bulletinin 28-86 kohdan "Accomplishment Instructions" ohjeiden mukaisesti. Jos vikoja ilmenee, niin tee Service Bulletinin 28-84-3180D mukainen muutostyö ennen seuraavaa lentoa.

Apulaisjohtaja

  
 Kim Salonen