

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921  
 International + 358 0 82 921  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 870 2304

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 1856/91**

**30.8.1991**

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailukain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**British Aerospace. Pesualtaan tyhjennysputken korjaus.**

**Koskee:** British Aerospace BAe 125 Series 800A/B-lentokoneita, sarjanumero 258001, 258031, 258034, 258037, 258040, 258043, 258046, 258048, 258050, 258056, 258058, 258064, 258067, 258068, 258073, 258074, 258078, 258079, 258082, 258085, 258088, 258091, 258094, 258097, 258106, 258109, 258110, 258112, 258115, 258116, 258118, 258120, 258130, 258133, 258143, 258146, 258148, 258149, 258164, 258165, 258167, 258177, 258180, 258182, 258184, 258186, 258190, 258192, 258194 ja 258198.

**Viite:** Airworthiness Directive nro. CAA 005-07-91.

**Voimaantulo:** 1.10.1991.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Tee pesualtaan tyhjennysputkeen British Aerospace Service Bulletinin nro. 25-67-25A013A Revision No. 1 mukainen muutostyö 25A013A viimeistään 30.4.1992.

Apulaisjohtaja

  
 Kim Salonen