

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921
 International + 358 0 82 921
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 870 2304

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

MUUTOSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1899/92

8.1.1992

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevien ilma-alusten, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä olessesta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailukäin (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Aerospatiale. Polttoainesuodattimen kiinnittimen vaihto.

Koskee: Niitä AS 332C/C1/L/L1-helikoptereita, joihin on asennettu "45 asteen C"-polttoainesuodatin.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 91-248-046(B).

Voimaantulo: 15.2.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Vaihda "45 asteen C"-polttoainesuodattimen (osanumero 4020P25.1 ja .2) kiinnitin uuteen, kun sen lentoaika nousee 500 tuntiin. Jos 500 tuntia jo on ylitetty, niin vaihda kiinnitin 50 lentotunnin kuluessa. Kiinnittimien käyntiaika rajoitetaan 500 lentotuntiin.

Apulaisjohtaja


 Kim Salonen