

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1915/92
Muutos 2
22.10.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on laskuvarjon jatkuvan hyppykelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, laskuvarjokorjaamo, laskuvarjuhoitoyritys tai laskuvarjotarkastaja. Tehty toimenpide on merkittävä laskuvarjokirjaan.

Pyöreäkupuiset vara- ja pelastusvarjot.

Koskee: Niitä pyöreäkupuuisia vara- ja pelastusvarjoja, joissa on harsoa ohjausaukoissa.

Viite: FAA AD 88-05-08 sekä Suomen Ilmailuliitto (SIL) r.y:n kirjeet 16.1.1992 ja 21.6.1993.

Voimaantulo: 15.11.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta kaikki pyöreäkupuiset vara- ja pelastusvarjot, joissa on harsoa ohjausaukoissa, vetotestillä SIL r.y:n laatiman ohjeen mukaan kalenterivuosisittain vuoden ensimmäisen pakkauksen yhteydessä. (Ohje sisältää vetotestin.)
- B. Mikäli varjo ei läpäise vetotestiä, on se poistettava käytöstä ja siitä on tehtävä merkintä laskuvarjon kupuun ja varjokirjaan.
- C. Toimita ilmoitus hylätyistä varjoista SIL r.y:lle.

Tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet saavat tehdä myös kalustomestarit sekä vara- ja pelastusvarjon pakkaamiseen oikeutetut.

MUUTETTU/KUMOTTU/REVISIOITU
 Pvm 13.10.08

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1915/92 muutos 1.