

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921
 International + 358 0 82 921
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 870 2304

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

MUUTOSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1920/92

27.2.1992

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

British Aerospace. Virransyöttöyksiköiden vaihto.

Koskee: Seuraavia BAe 125-lentokoneita

<u>Tyyppi</u>	<u>Sarjanumero</u>
Series F600A	256015
Series 700A & 700B	257185, 257208, 257209, 257210, 257214 & 257215
Series 800A & 800B	258001, 258002, 258003, 258007, 258010, 258013, 258016, 258019, 258021, 258022, 258025, 258028, 258031, 258034, 258037, 258040, 258043, 258048, 258050, 258056, 258058, 258064, 258067, 258068, 258073, 258074, 258076, 258078, 258079, 258082, 258085, 258088, 258091, 258094, 258097, 258106, 258109, 258110, 258112, 258115, 258116, 258118, 258120, 258130, 258133, 258143, 258146, 258148, 258149, 258164, 258165, 258167, 258180, 258184, 258192, 258194, 258197, 258198, 258201 & 258208,
Series 800B	258182

Viite: CAA Airworthiness Directive nro. CAA 013-12-91.

Voimaantulo: 1.4.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Vaihda matkustamon ja käymälän valaistuksen virransyöttöyksiköt uusiin 31.7.1992 mennessä British Aerospace Service Bulletinin nro. 33-45-25A027A&B ohjeiden mukaisesti.

Apulaisjohtaja


 Kim Salonen