

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921
 International + 358 0 82 921
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 870 2304

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

MUUTOSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1936/92

1.4.1992

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Agusta. Pääroottorin vaihteiston korjaus.

Koskee: Niitä helikoptereita Agusta A109A/All ja /C, joiden pääroottorin vaihteiston (osanumero 109-0400-02) sarjanumero on pienempi kuin 396 lukuunottamatta numeroita 50, 51, 57, 84, 86, 90, 92, 115, 151, 178, 179, 204, 361, 364, 385 ja 387.

Viite: Agusta Bollettino Tecnico nro. 109-82.

Voimaantulo: 1.5.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Korjaa pääroottorin vaihteistoa 31.12.1992 mennessä Agusta Bollettino Tecnicon nro. 109-82 ohjeiden mukaisesti vaihtamalla pyrstöroottorin käyttimen aluslevy 109-0405-94-1 aluslevyyn 109-0405-94-103 ja lisäämällä lukitusrenkaan kiristysmomenttia .

Apulaisjohtajan po.
 Jaostopäällikkö


 Jussi Porttila