

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

MUUTOSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1943/92

6.5.1992

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Eurocopter France. Kytkinakselin tarkastus.

Koskee: Kaikkia niitä helikoptereita AS332C, -C1, -L ja -L1, joissa on Bendix-merkkinen moottoreiden ja pääroottorin vaihteiston välinen kytkinjärjestelmä.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 86-012-023(B)R3.

Voimaantulo: 1.6.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tee pääroottorin vaihteiston ja moottoreiden väliseen kytkinjärjestelmään seuraavassa järjestelmän huollossa, kuitenkin 50 lentotunnin kuluessa, Eurocopter (entinen Aerospatiale) AS332 Service Bulletinin nro. 63-21 revisio 3 (SB) kohtien 1C(1) - 1C(4) mukaiset toimenpiteet. Korjaa vioittuneet osat tai vaihda uusiin SB:n ohjeiden mukaisesti.
- B.** Tarkasta kiinnityspulttien kiristysmomentit 50 lentotunnin välein SB:n 1C(7) ohjeiden mukaisesti, ellei kytkinjärjestelmään ole tehty muutosta AMS 07-52-316 ja AMS 07-52-317. Jos kiristysmomentti on liian pieni tai pultti on katkennut, niin tee SB:n kohtien 1C(1) - 1C(4) mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
- C.** Tee SB:n kohtien 1C(1) - 1C(6) mukaiset toimenpiteet 520 lentotunnin välein ja aina huollettaessa pääroottorin vaihteiston ja moottoreiden välistä kytkinjärjestelmää.

Apulaisjohtajan po.
 Jaostopäällikkö

E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1498/88.