

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**MUUTOSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 1954/92**

**1.7.1992**

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulin (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Piper. Vakaimien niittien vaihto.**

**Koskee:** Seuraavia Piper-merkkisiä lentokoneita.

TyyppiSarjanumero

PA-46-301P

46-8408001:stä 46-8608067:ään ja 4608001:stä  
4608140:een

PA-46-350P

4622001:stä 4622109:ään

**Viite:** FAA AD 92-13-07.

**Voimaantulo:** 1.8.1992.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Vaihda korkeus- ja sivuperäsimen uppokantaniitit uusiin, läpimitaltaan kookkaampiin niitteihin 100 lentotunnin kuluessa Piper Service Bulletinin nro. 944 ohjeiden mukaisesti.

Apulaisjohtaja

  
 Kim Salonen