

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**MUUTOSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 1960/92**  
**Muutos 1**  
**14.8.1992**

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai puhelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Precision Airmotive. Kaasuttimen kohon vaihto.**

**Koskee:** Precision Airmotiven (ent. Facet Aerospace Products; Marvel-Schebler) kaasuttimia MA3, MA3A, MA3PA, MA3SPA ja MA4SPA, jotka on valmistettu 1.11.1991 ja 15.7.1992 välisenä aikana tai joihin on vaihdettu kaasuttimen koho em. ajanjakson kuluessa tai varastoituja laitteita, jotka on valmistettu tai korjattu 1.11.1991 ja 15.7.1992 välisenä aikana ja joiden sarjanumero on mainittu CFS Mandatory Service bulletin CF 1-92 Revision 1:ssä. Tarkastus ei koske kuitenkaan sellaisia kaasuttimia, joiden tunnuskilven alaosaan on leimattu numerot 92.

**Viite:** FAA AD 92-15-16.

**Voimaantulo:** 17.8.1992.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa kaasuttimen kohon osanumero ja valmistuspäivä. Jos kohon osanumero on **CF30-766** (Consolidated Fuel Systems Incorporated-yhtiön valmistama koho) ja kohon vipuvarren päälle leimattu päiväysmerkintä on **10 91**, on koho vaihdettava uuteen ennen seuraavaa lentoa ohjeen *Precision Airmotive/Facet Aircraft Carburetor Service Manual* (syyskuu 1984) tai *CFS Carburetor Float Kit Installation Instructions CF 666-915* mukaisesti.

**Huom.** Jos kohon osanumero on Precision Airmotiven osanumero **30-766** ja päiväysmerkintä mikä tahansa tai CFS:n osanumero **CF30-766** ja päiväysmerkintä **8 89, 12 89, 1 90, 2 90, 8 90, 10 90, 1 91, 2 91, 4 91, 4 92** tai **7 92**, ei kohoa tarvitse vaihtaa.

CFS Mandatory Service bulletin CF 1-92 Revision 1 käsittelee tätä asiaa.

Apulaisjohtajan po.  
 Jaostopäällikkö

  
 Jussi Porttila