

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1975/92

6.10.1992

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Cessna/Reims. Matkustajaistuinten vahvistaminen.

Koskee: niitä lentokoneita Cessna 401, 402, 402A, 402B, 402C, 404, 421, 421A, 421B, 421C ja Reims/Cessna F406, joihin valmistuksen yhteydessä tai myöhemmin on asennettu Eniform-merkkiset matkustajaistuimet ja joita ei ole vahvistettu Cessna Service Kit:in SK421-135A (revisio 5.8.1988) tai SK421-78A (11.10.1977) mukaisesti.

Viite: FAA AD 92-16-18.

Voimaantulo: 1.11.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tee seuraavat toimenpiteet ennen Eniform-mallisten istuinten asentamista tai 100 lentotunnin kuluessa, jos ne jo on asennettu (ellei jo ole tehty muutosmääräyksen M 785/78 tai 1559/88 mukaisesti).

A. Irrota, vahvista ja asenna takaisin Eniform-malliset matkustajaistuimet kohdassa **A.1** tai **A.2** lueteltujen ohjeiden mukaisesti.

A.1 Vahvista alla lueteltujen koneiden istuimia Cessna Service Kit:in SK421-135A (revisio 5.8.1988) "MODIFICATIONS INSTRUCTIONS"-kappaleen A-osan mukaisesti.

Tyyppi

Sarjanumerot

402B, 402C	402B1047:stä 402C1020:een
404	404-001:stä 404-0859:ään
421C	421C0055:stä 421C1807:ään
F406	F406-0001:stä F406-0021:een
441	441-0001:stä 441-0362:een

A.2 Vahvista alla lueteltujen koneiden istuimia Cessna Service Kit:in SK421-78A (11.10.1977) "MODIFICATIONS INSTRUCTIONS"-kappaleen mukaisesti.


Tyyppi

Sarjanumerot

401, 402	401/402-0001:stä 401/402-0322:een
402A	402A0001:stä 402A0132:een
402B	402B0001:stä 402B1046:een
421	421-001:stä 421-0200:aan
421A	421A0001:stä 421A0158:aan
421B	421B0001:stä 421B0943:een
421C	421C0001:stä 421C0054:ään

B. Korjaa lentokoneisiin 404, F406 ja 441 asennettujen Eniform-istuinten kiinnitystä istuinkiskoihin Cessna Service Kit:in SK421-135A (revisio 5.8.1988) "MODIFICATIONS INSTRUCTIONS"-kappaleen B-osan mukaisesti.

Apulaisjohtaja


Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 785/78 ja 1559/88.