

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1978/92

6.10.1992

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailusetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Fairchild Aircraft. Korkeusvakaimen kiinnitys.

Koskee: Seuraavia Fairchild Aircraft (entinen Swearingen Aviation Corporation)- merkkisiä lentokoneita.

Tyyppi

SA226-T
 SA226-T(B)
 SA226-AT
 SA226TC
 SA227-TT
 SA227-AT
 SA227-AC

Sarjanumerot

T201 - T275, T277 - T291
 T(B)276 , T(B)292 - T(B)417
 AT001 - AT074
 TC201 - TC419
 TT421 - TT541
 AT423 - AT695
 AC406, AC415, AC416, AC420 - AC783, AC785

Viite: FAA AD 92-16-11.

Voimaantulo: 1.11.1992

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tee seuraavat toimenpiteet 1000 lentotunnin kuluessa, ei kuitenkaan ennen 10000 tunnin kokonaislentoaikaa.

- 1 Korjaa korkeusvakaimen takasalon kiinnityskorvakkeen asennusta Fairchild SA226 Series Service Bulletinin (SB) 226-55-010, *Horizontal Stabilizer Fitting Fasteners*, (julkaistu 13.5.1991 ja muutettu 13.12.1991) osan 2. ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS, kohtien A. (1) - A. (7) tai Fairchild SA227 Series Service Bulletinin (SB) 227-55-006, *Horizontal Stabilizer Fitting Fasteners*, (julkaistu 13.5.1991 ja muutettu 13.12.1991) osan 2. ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS, kohtien A. (1) - A. (3) ja B. (1) - B. (6) ohjeiden mukaisesti.
- 2 Korjaa korkeusvakaimen verhouslevyä Fairchild SA226 Series Service Bulletinin (SB) 226-55-010, *Horizontal Stabilizer Fitting Fasteners*, (julkaistu 13.5.1991 ja muutettu 13.12.1991) osan 2. ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS, kohtien B. (1) -B. (4) tai Fairchild SA227 Series Service Bulletinin (SB) 227-55-006, *Horizontal Stabilizer Fitting Fasteners*, (julkaistu 13.5.1991 ja muutettu 13.12.1991) osan 2. ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS, kohtien C. (1) - C. (5).

3

Tarkasta strapit Fairchild SA226 Series Service Bulletinin (SB) 226-55-010, *Horizontal Stabilizer Fitting Fasteners*, (julkaistu 13.5.1991 ja muutettu 13.12.1991) kuvan no. 2 tai Fairchild SA227 Series Service Bulletinin (SB) 227-55-006, *Horizontal Stabilizer Fitting Fasteners*, (julkaistu 13.5.1991 ja muutettu 13.12.1991) kuvan 3 mukaisesti.

i. Jos murtumia löytyy, niin hanki korjausohjeet valmistajalta, korjaa murtumat ja toista tarkastus 5000 lentotunnin välein.

ii. Jos murtumia ei löydy, niin toista tarkastus 5000 lentotunnin välein.

Apulaisjohtaja


Kim Salonen