

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 1982/92**

**6.10.1992**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Eurocopter France. Häätälähtetimen antenni.**

**Koskee:** Niitä helikoptereita AS 355E/F/F1 ja -/F2, jotka on varustettu "JOLLIET"-häätälähtetimmellä vailla muutosta AMS 350A.07.2492.

**Viite:** Consigne de Navigabilié CN 92-142-045(B).

**Voimaantulo:** 1.11.1992.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Tee helikopteriin Eurocopter AS 355 Service Bulletinin nro. 25.33 mukaiset toimenpiteet 400 lentotunnin kuluessa, kuitenkin 1.4.1993 mennessä antennivärähtelyjen välttämiseksi.

Apulaisjohtaja

  
 Kim Salonen