

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1988/92
Muutos 1
14.4.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailusetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Bendix. Sytytyskatkaisimien tarkastus.

Koskee: Kaikkia Bendix/Teledyne Continental Ignition Systems:in valmistamia väännettäviä sytytyskatkaisimia.

Viite: FAA AD 76-07-12.

Voimaantulo: 1.5.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tee seuraavat tarkastukset jokaisessa 100 tunnin huollossa.

- A.** Tarkasta ilma-aluksen magneetit moottorin koekäyttöohjelman mukaisesti. Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä, ja käännä sytytyskatkaisin OFF-asentoon ja edelleen yli OFF-asennon ääriasemaan asti. Jos katkaisin on avainkäyttöinen, niin vedä samalla kevyesti avaimesta.
- A.1** Jos avain saadaan vedetyksi ulos sytytyskatkaisimesta moottorin pysähtymättä, niin vaihda katkaisin uuteen ennen seuraavaa lentoa
- A.2** Jos moottori ei pysähdy, kun sytytyskatkaisin pidetään ääriasennessaan, niin korjaa katkaisin Bendix Service Bulletinin nro. 583 ohjeiden mukaisesti tai vaihda se uuteen ennen lentotoiminnan jatkamista.
- B.** Tee kohdan A mukainen tarkastus kaikille vara-avaimille.

Lisää tarkastukset ilma-aluksen huoltolistoihin.

Teledyne Continental Ignition Systems Mandatory Service Bulletin ro. 636 käsittelee myös tätä asiaa.

Apulaisjohtaja


 Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1988/92.

