

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2022/93
Muutos 2
11.5.1993

MUUTETTUKUMOTTU/REVISIOITU

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Agusta/Bell. Pääroottorin vaihteiston hammaskehän tarkastus.

Koskee: Niitä helikoptereita Agusta-Bell/Bell 205B, 212 ja 412, joiden pääroottorin vaihteiston alempaan planeettapyörästä on asennettu sisäpuolinen hammaskehä ("spider gear") osanumero 204-040-785-003.

Viite: FAA AD 92-11-07.

Voimaantulo: 1.6.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta pääroottorin vaihteiston alemman planeettapyörästä hammaspyörä ("spider gear") osanumero 204-040-785-003 magneettihiukkaskäsitelmällä seuraavan 3100 lentotunnin kuluessa viimeisestä osalle tehdystä magneettihiukkaskäsitelmästä, tai 600 lentotunnin kuluessa, ellei magneettihiukkaskäsitelmästä aikaisemmin ole tehty, noudattaen BHT-All-Standard Practices Manualin ohjeita. Toista tarkastus tämän jälkeen 3100 lentotunnin välein. Viallinen hammaspyörä on vaihdettava uuteen ennen seuraavaa lentoa.

Toimenpiteet saa tehdä vain sellainen ilmailulaitoksen hyväksymä huolto-organisaatio, jolla on oikeus korjata Agusta-Bell/Bell 205B-, 212- ja 412-helikoptereiden pääroottorin vaihteistoja. Agusta Bollettino Tecnico nro. 412-42 käsittelee myös tätä asiaa.

Tämä määräys korvaa määräyksen 2022/93 muutos 1.

MUUTETTUKUMOTTU/REVISIOITU
 Pvm _____