

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2022/93

21.1.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M3-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Agusta. Planeettahammaspyörän tarkastus.

Koskee: Kaikkia Agusta AB 412-helikoptereita.

Viite: Agusta Bollettino Tecnico nro. 412-42.

Voimaantulo: 1.3.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta jokaisen 3100 lentotunnin erityistarkastuksen ja/tai peruskorjauksen yhteydessä pääroottorivaihteiston planeettapyörästä hammerspyörä, osanumero 204-040-785-3 magneettihiukkasmenetelmällä noudattaen BHT-All-Standard Practices Manualin ohjeita. Jos hammaspyörälle ei tehty magneettihiukkastarkastusta edellisen erityistarkastuksen yhteydessä, on ensimmäinen tämän määräyksen mukainen tarkastus tehtävä 600 lentotunnin kuluessa, kuitenkin viimeistään 1.6.1993.

Toimenpiteet saa tehdä vain sellainen ilmailulaitoksen hyväksymä huolto-organisaatio, jolla on oikeus korjata AB412-helikoptereiden vaihteistoja.

Apulaisjohtajan pö.
 Jaostopäällikkö

E. Ailio