

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2028/93

25.2.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus te- kysessä ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Agusta/Bell. Pääroottorin pulttien vaihto

Koskee: Niitä helikoptereita Agusta-Bell 206A/B, joiden sarjanumero on pienempi kuin 8738, kaikkia helikoptereita Bell 206A, Bell 206B-1, Bell 206BJR11, TH-57, Bell 206L, 206L-1 ja 206L-3 sekä niitä helikoptereita Bell 206BJR111, joiden sarjanumero on pienempi kuin 4234.

Viite: Agusta Bollettino Tecnico 206-206 Rev. A.

Voimaantulo: 1.4.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkista pääroottorin navan muttereiden, osanumero EB-048, kiristysmomentti 25 lentotunnin välein Agusta Bollettino Tecnicon 206-206 Rev. A I osan mukaisesti, kunnes kohdan **B** mukaiset toimenpiteet on tehty.
- B.** Vaihda 1.5.1993 mennessä pääroottorin navan pultit, osanumero MS21250-04018 uusiin pultteihin, joiden osanumero on 206-310-005-101, Agusta Bollettino Tecnicon 206-206 Rev. A II osan, Bell Alert Service Bulletinin 206-92-66 tai Bell Alert Service Bulletinin 206L-92-79 ohjeiden mukaisesti. Tarkista pulttien ja muttereiden kiristysmomentti tämän jälkeen 10 lentotunnin kuluttua, ja sen jälkeen jokaisessa 100 tunnin huollossa ja vuositarkastuksessa. Lisää tarkastus helikopterin huoltolistoihin.

Apulaisjohtaja


 Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1968/92.