

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 2049/93**

**14.4.1993**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailusetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Agusta. Pyrstöroottorin lapojen tarkastus.**

**Koskee:** Niitä Agusta A109A- ja A109AII-helikoptereita, joiden pyrstöroottorin lapojen osanumero on 109-0132-02-11 tai -15.

**Viite:** Agusta Bollettino Tecnico nro. 109-51 Revision B.

**Voimaantulo:** 1.5.1993.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta pyrstöroottorin lapojen kiinnityskohdat väritunkeumamenetelmällä 25 lentotunnin kuluessa Agusta Bollettino Tecnicon nro. 109-51 kohdan "Accomplishment Instructions" (BT109-51) I osan ohjeiden mukaisesti.
- B. Tarkasta pyrstöroottorin lapojen kiinnityskohdat silmämääräisesti aina ennen päivän ensimmäistä lentoa BT109-51:n II osan ohjeiden mukaisesti.
- C. Tarkasta pyrstöroottorin lapojen kiinnityskohdat silmämääräisesti viisi kertaa suurentavan suurennuslasin avulla ja epäselvissä tapauksissa myös väritunkeumamenetelmällä 25 lentotunnin välein BT109-51:n III osan ohjeiden mukaisesti.
- D. Vaihda ne lavat, joissa kohdan A, B tai C tarkastuksessa on havaittu murtumia, uusiin ennen seuraavaa lentoa.

Lisää tämän määräyksen mukaiset tarkastukset helikopterin huoltolistoisiin.

Apulaisjohtaja

  
 Kim Salonen