

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 2054/93**

**26.4.1993**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

### **Cessna. Reverssien korjaus.**

**Koskee:** Seuraavia moottorin työntövoiman reverssein varustettuja Cessna Citation-merkkisiä lentokoneita.

<u>Tyyppi</u>	<u>Yksikkö/sarjanumerot</u>	<u>Service Bulletin</u>
500/501	-0001 - -0689	SB500-78-11
550/551	-0002 - -0678	SB550-78-03
S550	-0001 - -0160	SBS550-78-04
560	-071A, -092A, -109A, -0001 - -0118	SBSB560-78-02
650	-0001 - -0217	SB650-78-05R1

**Viite:** FAA AD 93-05-15.

**Voimaantulo:** 15.5.1993.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Korjaa moottoreiden työntövoiman reverssijärjestelmää 150 lentotunnin kuluessa edellä lueteltujen Service Bulletinien ohjeiden mukaisesti.