

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 2064/93**

**18.6.1993**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmoitusmääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**British Aerospace. Lentokäsikirjan korjaus.**

**Koskee:** BAe Jetstream 3101- ja 3201-lentokoneita.

**Viite:** FAA AD 93-08-10.

**Voimaantulo:** 15.7.1993.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Korjaa lentokäsikirjaa 25 lentotunnin kuluessa alla mainitun Jetstream Aircraft Limited advance amendment bulletinin (AAB) ohjeiden mukaisesti. Siinä määritellään tietyt ennen lentoa tehtävät oven tarkastukset FAR:in mukaisesti hyväksytyissä lentokoneissa.

<u>Tyyppi</u>	<u>Lentokäsikirja</u>	<u>AAB</u>
Jetstream 3101	HP.4.10	8
Jetstream 3201	HP.4.16	5