

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2076/93

13.7.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailusetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Allied-Signal. Polttoaineputken kiinnitys.

Koskee: Allied-Signal Aerospace Company, Garrett Engine Division-turbiinimoottoreita TFE731-2, -3 ja -5.

Viite: FAA AD 93-10-10.

Voimaantulo: 15.8.1993

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Moottorit TFE731-2, -3, -3AR ja 3R

Asenna 150 lentotunnin kuluessa polttoaineputken putkenpidin Allied-Signal Aerospace Company, Garrett Engine Division Service Bulletinin TFE731-73-3107 tai TFE731-73-3107 revision 1 kohdan "Accomplishment Instructions" ohjeiden mukaisesti.

B. Moottorit TFE731-3B, -3BR, -3C, -3CR ja -4R

Asenna 150 lentotunnin kuluessa polttoaineputken putkenpidin Allied-Signal Aerospace Company, Garrett Engine Division Service Bulletinin TFE731-73-3118 tai TFE731-73-3118 revision 1 kohdan "Accomplishment Instructions" ohjeiden mukaisesti.

