

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2099/93

26.10.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaantai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräyksen annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Jetstream Aircraft. Siipien pintalevyjen tarkastus.

Koskee: Kaikkia Jetstream Series 3200-lentokoneita.

Viite: CAA Airworthiness Directive CAA 004-09-93.

Voimaantulo: 15.11.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta siipien alapintalevyt laskutelineaukkojen ympäriltä ainetta rikkomattomalla menetelmällä viimeistään, kun koneella on tehty 10000 laskeutumista, Jetstream Aircraft Service Bulletinin 57-JA930640 ohjeiden mukaisesti, ja korjaa tarvittaessa. Jos koneella jo on tehty yli 10000 laskeutumista, niin tee tarkastus seuraavan 600 laskeutumisen kuluessa. Toista tarkastus tämän jälkeen 10000 laskeutumisen välein.