

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2107/93

8.11.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräyksen annettu ilmailulain (595/64) 14 §:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20 §:n perusteella.

Agusta. Hydraulikäyttimien kiinnityspulttien kireys.

Koskee: Niitä helikoptereita Agusta A109, A109All ja A109C, joiden sarjanumero on 7670 tai pienempi lukuunottamatta sarjanumeroa 7450, 7630, 7633, 7645, 7651, 7654 ja 7663.

Viite: Agusta Bollettino Tecnico 109-94.

Voimaantulo: 1.12.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta pääroottorin hydraulikäyttimien kiinnityspulttien kireys 25 lentotunnin kuluessa ja sen jälkeen 100 lentotunnin välein Agusta Bollettino Tecnico 109-94 osan I ohjeiden mukaisesti, kunnes kohdan B mukaiset toimenpiteet on tehty. Jos kiristysmomentti ei ole annetuissa rajoissa, niin tee kohdan B mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
- B. Irrota hydraulikäyttimet viimeistään 30.9.1994 ja tarkasta kiinnityskohdat Agusta Bollettino Tecnico 109-94 osan II ohjeiden mukaisesti ja tee tarpeelliset korjaukset.