

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 2127/94**

**19.1.1994**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräyksen annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Saab. Rungon pääpalkin tarkastus.**

**Koskee:** Kaikkia Saab 91A, 91B, 91B-2, 91C ja 91D Safir-tyyppisiä lentokoneita.

**Viite:** Ruotsalainen lentokelpoisuusmääräys LVD 1-062.

**Voimaantulo:** 15.2.1994.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Tee rungon pääpalkin alemman U-profiilin syöpymätarkastus Saab 91 Safir Service Bulletinin nro. 91.1.006 kohdan 2.A ohjeiden mukaisesti viimeistään 1.4.1994 ja sen jälkeen vuoden välein. Korjaa profiili tarvittaessa ennen lentotoiminnan jatkamista Bulletinin kohdan 2.B mukaisesti.

Tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet saa tehdä vain ilmailulaitoksen hyväksymä huolto-organisaatio toimilupansa mukaisesti.

MUUTETTUKUMOTTU/REVISIOITU  
 Pvm M 23 07/94