

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2134/94****15.2.1994**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Partenavia. Moottorin varailmanottojärjestelmän muutos.

Koskee: Niitä lentokoneita Partenavia P68, joiden sarjanumero on 1 - 14 ja lisäksi niitä, joiden varailmanottokanavaan ei ole asennettu ilmanottoputkea nro. 7.5039-1.

Viite: Partenavia Service Bulletin no. 25 Rev. 1.

Voimaantulo: 15.3.1994.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Asenna 50 lentotunnin kuluessa moottorin varailmanottokanavaan ilmanottoputki osanumeroltaan 7.5039-1 Partenavia Service Bulletinin no. 25 Rev. 1. ohjeiden mukaisesti, ellei jo ole asennettu SB 25:n ohjeiden mukaisesti.