

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 2136/94**

**15.2.1994**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Partenavia. Ohjainpintojen holkkien tarkastus.**

**Koskee:** Kaikkia Partenavia P68-lentokoneita.

**Viite:** Partenavia Service Bulletin nr. 91.

**Voimaantulo:** 15.3.1994.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Tarkasta korkeusvakaimen vääntöputken kiinnitysholkit, osanumero 5.3017-1/2, laskusiivekesaranoiden holkit, osanumero 1.3041-3/4 & 1.3043-2, sekä siivekesaranoiden holkit, osanumero 1.3045-2 & 1.3047-1/2, Partenavia Service Bulletinin nr. 91 ohjeiden mukaisesti 100 lentotunnin kuluessa. Jos tarkastuksessa holkeista löytyy syöpymää, niin ota yhteys valmistajatehtaalle ennen lentotoiminnan jatkamista. Jos syöpymää ei löydy, niin toista tarkastus 200 lentotunnin tai yhden vuoden välein, kumpi ensin tulee.

Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin.