

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2156/94

10.5.1994

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai siihen määräämisiin määraaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapaivakirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Agusta, Sivuvakaimen korjaus ja tarkastus.

Koskee: Niitä helikoptereita Agusta A109A, A109All ja A109C, joiden sarjanumero on pienempi kuin 7671 lukuunottamatta sarjanumeroa 7630, 7633, 7645, 7651, 7654, 7663, 7665, 7666, 7667, 7668 ja 7669.

Viite: Agusta Bollettino Tecnico nro. 109-96.

Voimaantulo: 1.6.1994

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Korjaa sivuvakainta 100 lentotunnin kuluessa ja joka tapauksessa viimeistään 1.4.1995 asentamalla asennussarja osanumero 109-0822-38 BT 109-96 osan I ohjeiden mukaisesti.
- B. Tarkasta sivuvakain 300 lentotunnin välein kohdan BT 109-96 osan II ohjeiden mukaisesti kohdan A toimenpiteiden jälkeen. Jos tarkastuksessa havaitaan murtumia, niin ota yhteys valmistajatehtaalle ennen lentotoiminnan jatkamista.
Lisää tarkastus helikopterin huoltolistoihin.