

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2210/94

14.11.1994

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Consolidated Aeronautics. Automaattitrimmin poiskytkeminen

Koskee: Kaikkia Lake 250-tyyppisiä lentokoneita.

Viite: FAA AD 94-22-02.

Voimaantulo: 15.12.1994.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta 10 lentotunnin kuluessa, onko lentokoneeseen asennettu Bendix/King KFC 150-tyyppinen automaattiohjausjärjestelmä. Jos se on asennettu, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista. Mussa tapauksessa tämä määräys ei vaadi lisätoimenpiteitä ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Vedä lämpölaukaisin, joka on merkitty "A/P" ja lämpölaukaisin, joka on merkitty "TRIM" ulos, sekä kiinnitä niiden ympärille holkki tai teippiä niin, ettei niitä voi painaa takaisin sisään. Kiinnitä ohjaajan kannalta näkyvälle paikalle mittaritauluun kilpi, jossa lukee "Käytä ainoastaan käsi-trimmiä."