

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA FI  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2226/95**  
**Muutos 1**

3.2.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Eurocopter France. Pääroottorin maston tarkastus**

**Koskee:** Helikoptereita AS 355 E, 355F ja 355F1, joihin on asennettu "TIMKEN" pääroottorin masto P/N 355A37-0000- (kaikki alanumerot).

**Viite:** Consigne de Navigabilité CN94-280-052(B) R1.

**Voimaantulo:** 15.2.1995

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa pääroottorin lapojen käyntiaika. Jos se on vähemmän kuin 100 tuntia uudesta tai viimeisestä peruskorjauksesta, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa, ellei jo ole tehty määräyksen M 2226/94 mukaisesti.
- B.** Tee EUROCOPTER FRANCE AS 355 Telex Service No. 01-41 kohdan CC mukaiset tarkastukset ja kohtien DD, EE ja FF mukaiset toimenpiteet.
- C.** Tee varastossa oleviin pääroottorin lapoihin, joiden käyntiaika on vähemmän kuin 100 tuntia uudesta tai viimeisestä peruskorjauksesta, kohdan **B** mukainen tarkastus ennen helikopteriin asentamista.

**Huom.** Niitä pääroottorin lapoja, joiden käyntiaika uudesta tai viimeisestä peruskorjauksesta on 100 tuntia tai enemmän, ei tarvitse tarkastaa tämän määräyksen mukaisesti.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2226/95.