

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2248/95**

8.3.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Jetstream. Laskusiivekkeiden muutostyö.**Koskee:** Kaikkia Jetstream 3101-lentokoneita.**Viite:** FAA AD 95-02-06.**Voimaantulo:** 1.4.1995.**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tee lentokoneen laskusiivekejärjestelmään 100 lentotunnin kuluessa Jetstream Aircraft Limited Service Bulletinin 27-JA910541 mukainen 35°:n muutostyö. Sen jälkeen British Aerospace Alert SB Nro. 27-A-JA910340 mukainen kilpi ja vastaavat lentokäsikirjan muutokset voidaan poistaa.