

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2262/95

9.5.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä tosin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

AlliedSignal. Turbiiniekkojen poisto käytöstä.

Koskee: AlliedSignal Inc:in (ent. Garrett Turbine Engine Company) turbiinimoottoreita TFE731-3, -3A, -3AR, -3B, -3BR ja -3R. Ei kuitenkaan koske IAI 1125 Westwind Astra-lentokoneisiin asennettuja moottoreita TFE731-3A-300G ja TFE731-3AR-200G.

Viite: FAA AD 95-07-02.

Voimaantulo: 1.6.1995.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Poista 1500 lentotunnin kuluessa tai kun matalapaineturbiini seuraavan kerran irrotetaan, kumpi ensin tulee, käytöstä ne matalapaineturbiinin ensimmäisen ja toisen vyöhykkeen turbiiniekot, joiden osanumero on 3072351-(), 3072542-(), 3073113-() ja 3073114-() (sulkumerkit merkitsevät mitä tahansa lisänumeroa) ja joiden sarjanumero on lueteltu AlliedSignal Aerospace Alert Service Bulletinin (ASB) TFE731-A72-3544 (8.10.1993) ja Bulletinin ASB TFE731-A72-3557 (12.5.1994) Compliance-osassa, sekä asenna tilalle lentokelpoiset kiekot noudattaen mainittujen bulletinien ohjeita.