

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2272/95****26.06.95**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulin (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Jetstream. Varauoskäynnin luukun kiinnityksen muutos**Koskee:** Jetstream 3101 ja 3201 lentokoneita**Viite:** FAA AD 95-12-06**Voimaantulo:** 31.7.1995**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:** Mikäli koneen sarjanumero on väliltä 757 - 912, on seuraavat toimenpiteet tehtävä 50 lentotunnin kuluessa tämän määräyksen voimaantulumisesta.**A. Sekä mallin 3101 että mallin 3201 lentokoneille:**

Muuta oikeanpuoleisen varauoskäynnin luukun yläosan liukukiinnitys Jetstream Service Bulletin (SB) 52-JM 7752, (Dec 17, 1991) osan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS: PART A ohjeiden mukaisesti.

B. Mallin 3201 lentokoneille:

Muuta vasemmanpuoleisen varauoskäynnin luukun yläosan liukukiinnitys Jetstream SB 52-JM 7752, (Dec 17, 1991) osan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS: PART B ohjeiden mukaisesti.