

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA FI  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 2284/95**

**31.08.95**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Pilatus Britten-Norman. Moottorin säätövaijereiden tuki.**

**Koskee:** Kaikkia Pilatus Britten-Norman BN2 Islander- ja BN2A Mk III Trislander-lentokoneita.

**Viite:** Civil Aviation Authority AD CAA 009-05-95.

**Voimaantulo:** 1.10.1995

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Tarkasta mittaritaulun konsolin takana olevan moottorin säätövaijereiden tuen (swivel unit) kiinnityskorvake seuraavassa 100 tunnin huollossa Pilatus Britten-Norman Service Bulletinin BN-2/SB.218 ohjeiden mukaisesti ja korjaa tarvittaessa.