

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2292/95****26.09.95**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Agusta. Pääroottorin ohjauslevyn tuen tarkastus.**Koskee:** Kaikkia helikoptereita Agusta-Bell AB 412.**Viite:** Agusta Bollettino Tecnico Nro. 412-60.**Voimaantulo:** 1.11.1995**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta 25 lentotunnin tai 15 päivän kuluessa, kumpi ensin tulee, pääroottorin ohjauslevyn tuen osanumero. Jos se on 412-010-443-109, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa. Jos se on jokin muu, niin tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta pääroottorin ohjauslevyn tuki, osanumero 412-010-443-109 Agusta Bollettino Tecnicon nro. 412-60 kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS mukaisesti. Jos tuesta löydetään vikoja, niin vaihda se uuteen, lentokelpoiseen ennen seuraavaa lentoa. Toista tarkastus 25 lentotunnin tai 15 päivän välein, kumpi ensin tulee.

Lisää tarkastus helikopterin huoltolistoihin.