

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2296/95****11.10.95**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

McCauley. Kiintopotkurin navan tarkastus

Koskee: Niitä McCauley 1A103/TCM-kiintopotkureita, joiden sarjanumero on 770001 - 777390 ja BC001 - KC001 (KC001 poisluettuna).

Viite: FAA AD 95-21-01.

Voimaantulo: 1.11.1995

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta potkurin napa 10 lentotunnin kuluessa silmämääräisesti kymmenen kertaa suurentavan suurennuslasin avulla McCauley Alert Service Bulletinin 219 kohdan II (Initial Visual Inspection Procedures) ohjeiden mukaisesti. Tarkastusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä, ennen kuin potkurin kokonaislentoaika nousee 3000 tuntiin.
- B.** Tarkasta potkurin napa 50 lentotunnin välein kohdan **A** mukaisen tarkastuksen jälkeen silmämääräisesti kymmenen kertaa suurentavan suurennuslasin avulla McCauley Alert Service Bulletinin 219 kohdan III (Repetitive Visual Inspection Procedures) ohjeiden mukaisesti.
- C.** Jos kohdan **A** tai **B** tarkastuksessa potkurin navasta löytyy jokin alla kuvatuista murtumista, niin vaihda potkuri uuteen ennen seuraavaa lentoa.
 - (i) Murtuma on 12 mm tai pitempi;
 - (ii) minkä pituinen murtuma tahansa, jos se koskettaa pultinreikää tai
 - (iii) minkä pituinen murtuma tahansa, jos osakaan murtumasta sijaitsee lähempänä kuin 7 mm navan ulkoreunasta tai keskiorauksesta.

Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin.